



# ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

(ГОСТ 12.4.026-2015)

Предписание обязательных действий во избежание опасности



М 01



**Работать в защитных очках**

На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения

М 02



**Работать в защитной каске (шлеме)**

На рабочих местах и участках, где требуется защита головы

М 03



**Работать в защитных наушниках**

На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума

М 05



**Работать в защитной обуви**

На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты

**Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания**

На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания



М 04



**Работать в защитных перчатках**

На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током

М 06

М 07



**Работать в защитной одежде**

На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты

**Работать в защитном щитке**

На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения



М 08

М 09



**Работать в предохранительном (страховочном) поясе**

На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов

М 10

**Проход здесь**

На территориях и участках, где разрешается проход



М 11



**Общий предписывающий знак (прочие предписания)**

Для иных, не обозначенных предписаний.

Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности


**Переходить по надземному переходу**

На участках и территориях, где установлены надземные переходы



М 12

М 13



**Отключить штепсельную вилку**

На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях

**Отключить перед работой**

На рабочих местах и оборудовании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ



М 14